


Anleitung zum Nachrüsten der 2. seriellen Schnittstelle auf dem MT/GR-C



Stückliste:

- U7 MAX232/ AM232
- C21-C24 1µF/25V
- CN5 Wannentstiftleiste 10pol

Anleitung:

Bauteile gemäß Bestückungsplan und Stückliste bestücken und Jumper J19, J20, J22 und J24 setzen.